

メンテナンス機材

切断機・圧縮機・圧着機

■切断機



品名	型式	切断能力(参考)			寸法(mm)	重量(kg)	備考
		軟鋼	ステンレス	アルミ			
100V エアープラズマ切断機	M-1500C	6mmt	6mmt	3mmt	200×375×260	12	単相100V 1.5KVA
200V エアープラズマ切断機	PA35	16mmt	16mmt	7mmt	210×515×460	29	出力電流: 35A
	M-5500C II	22mmt	22mmt	15mmt	210×535×395	29	出力電流: 55A
200V スーパープラズマ切断機	D-12000	60mmt	60mmt	60mmt	453×680×809	148	出力電源: 120 A
エンジンプラズマ切断機	PCX-70LS	35mmt	35mmt	30mmt	1580×850×1050	653	出力電流: 70A

■ガウジング電源

品名	型式	定格入力(KVA)	出力電流(A)	定格使用率(%)	寸法(mm)	重量(kg)	備考
ガウジング電源 600A	YD600GA1	44.7	100~600	60	500×690×920	205	三相200V(50/60Hz共通)

■圧縮機・圧着機



品名	型式	公称出力	適用範囲	寸法(mm)	重量(kg)	備考
100t 圧縮機	EP-100W	980kN(100tf)	銅より線C29~C64	359	33	適応油圧ポンプ:HPM-06A
50t 圧縮機	EP-1000A	490kN(50tf)	銅8~1,000mm ² (6角圧縮)	396	30	適応油圧ポンプ:R14E-H/HP-700A
30t 圧縮機	EP-520C	294kN(30tf)	銅8~500mm ² (6角圧縮)	380	17.5	適応油圧ポンプ:R14E-H/HP-700A
12t 圧縮機	EP-325(16号B)	118kN(12tf)	銅8~200mm ² (6角圧縮) T-11~365(T型)	125	4.5	適応油圧ポンプ:R14E-F/H9HP-700A
12t 圧縮機(充電式)	REC-Li16	118kN(12tf)	銅8~200mm ² (6角圧縮) T-11~365(T型)	430	7.6	充電式
圧縮工具(手動)	EP-16	118kN(12tf)	T-11~365(T型) 6角8sq~200sq	610	5.7	



品名	型式	公称出力	圧着範囲	寸法	重量(kg)
油圧式圧着工具(23tf)	12号A	226kN	60~325mm ²	全長210mm	7.5
手動油圧式圧着工具(19tf)	YPT-150-1	186kN	8~150mm ²	518×190×160	7.4
圧着機(充電式)(20tf)	NC-AHA250-3B	122kN	14~250mm ² (端子呼び)	252×80×250	4.04
圧着機(充電式)(20tf)	REC-325	195kN	22~325mm ²	430×360×100	7.9